

### LAKIER BEZBARWNY HS

#### OPIS

Poliuretanowy lakier akrylowy o wysokiej zawartości części stałych. Wyróżnia się łatwością użycia, oferując jednocześnie wysoki poziom wykończenia, nadając się zarówno do częściowych, jak i całkowitych napraw.

#### CECHY FIZYCZNE

|                                   |                 |                           |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Rodzaj:</b>                    | Akryl 2K        |                           |
| <b>Kolor:</b>                     | Bezbarwny       |                           |
| <b>Ciężar właściwy:</b>           | 1,0 kg/l w 20°C |                           |
| <b>Lepkość CF/4:</b>              | 18,5" w 20°C    |                           |
| <b>Grubość po wyschnięciu:</b>    | 45 mikronów     | 2 warstwy                 |
| <b>Wydajność:</b>                 | 9-10 m²/l       |                           |
| <b>Zawartość cząstek stałych:</b> | 49 %            | UNIX 50 2:1 HS            |
|                                   | 44 %            | Aplikacja (100:50:5 vol)  |
|                                   | 43 %            | Aplikacja (100:50:10 vol) |
|                                   | 486 g/L         | Unix 50                   |
| <b>LZO:</b>                       | 544 g/l         | Aplikacja (100:50:5 vol)  |
|                                   | 554 g/L         | Aplikacja (100:50:10 vol) |

#### PRODUKTY POMOCNICZNE


|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| G5004 Wolny utwardzacz       | S321 Szybki rozcieńczalnik      |
| G5005 Standardowy utwardzacz | S322 Standardowy rozcieńczalnik |
| C5006 Szybki utwardzacz      | S324 Wolny rozcieńczalnik       |

|                |  |  |                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>T° (°C)</i> | <i>Utwardzacz</i>                                                                   | <i>Utwardzacz</i>                                                                    | <i>Rozcieńczalnik Opcjonalnie</i> |
| < 18           | G5006                                                                               | G5006                                                                                | S321 – S322                       |
| 18 - 25        | G5005-G5006                                                                         | G5005                                                                                | S322 – S324                       |
| > 25           | G5005                                                                               | G5004                                                                                | S322 – S324                       |

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Pomiędzy aplikacją lakieru bazowego i UNIX 50 wymagany jest 15-20 minutowy okres odparowania.

### PROPORCJE MIESZANIA

| UNIX 50 |  |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                   |                                                                                   | 20°C                                                                              |                                                                                   |
| G5004   | 100:50:5-10<br>Volume<br>100:49:5-10<br>weight                                    | 2 : 1                                                                             | 18,5"<br>F/4                                                                      | 5 h                                                                               |
| G5005   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 5 h                                                                               |
| G5006   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 4 h                                                                               |

### METODA APLIKACJI

|                                                                                     |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | mm                                                                                  | bar                                                                                 | cm                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|    | 1,2-1,4                                                                             | 2-3                                                                                 | 15 - 20                                                                             | 2                                                                                   | 5'                                                                                  |
|   | 1,3-1,5                                                                             | 4                                                                                   | 15 - 20                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
|  | 1,2-1,3                                                                             | 2                                                                                   | 10                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |

### CZAS SCHNIĘCIA

20° C

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| G5004                                                                               | 25'                                                                                 | 5h                                                                                  | 6h                                                                                  | 24h                                                                                 | 24h                                                                                 |
| G5005                                                                               | 20'                                                                                 | 5h                                                                                  | 6h                                                                                  | 24h                                                                                 | 24h                                                                                 |
| G5006                                                                               | 15'                                                                                 | 4h                                                                                  | 5h                                                                                  | 24h                                                                                 | 24h                                                                                 |

60° C

|  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| G5004                                                                                 | 40'                                                                                   |
| G5005                                                                                 | 30'                                                                                   |
| G5006                                                                                 | 20'                                                                                   |

## UWAGI

Wilgotność wpływa na komponenty UNIX 50, dlatego sprzęt do aplikacji powinien być całkowicie suchy. Pojemnik z utwardzaczem należy zamknąć natychmiast po użyciu. Gdy wilgotność względna jest wyższa niż 70% i/lub temperatura jest niższa niż +10°C, zaleca się suszenie w temperaturze 60°C.

## CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Wyczyść przy użyciu rozpuszczalnika zanim produkt stwardnieje.

## BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą charakterystyki.

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słońca w temperaturze od +5°C do +30°C.

## GWARANCJA

W oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

*Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Technicznym lub poprzez dystrybutora.*

*ROBERLO SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu.*