



Шпатлевка с отвердителем POINT UP 4000 UNIVERSAL

Техническая документация и инструкция к применению

Описание:

- Основная заполняющая шпатлёвка.
- Рекомендуется в основном для механической обработки, а также для применения на небольших поверхностях.
- Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований.

Может использоваться на основаниях:

- полиэфирные ламинаты,
- сталь,
- углеродистая сталь,
- алюминий,
- грунты акриловые двухкомпонентные,
- старые лаковые покрытия.

Внимание! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

Подготовка поверхности:

- полиэфирный ламинат обезжирить, провести сухую обработку P80 – P120 и снова обезжирить смывкой для удаления силикона;
- стальную поверхность обезжирить, провести сухую обработку P80 – P120 и снова обезжирить;
- алюминиевую поверхность обезжирить, матировать абразивным полотном и снова обезжирить;
- грунт обезжирить, провести сухую обработку P220 – P280 и вновь обезжирить;
- старое лаковое покрытие обезжирить, провести сухую обработку P220 – P280 и снова обезжирить.

Пропорции смешивания:

Шпатлёвка– 100 весовых частей, Отвердитель – 2 до 3 весовых частей.

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем:

От 4 до 6 мин. при 20°C.

Время высыхания:

От 20 до 30 мин. при 20°C.

Это время можно сократить, прогревая в течение 10 мин. при температуре не превышающей 60°C.

Шлифование:

- Черновое: P80 - P120,
- Финишное: P120 - P240.

На шпатлёвку может наноситься:

Шпатлёвка полиэфирная отделочная, жидкая полиэфирная шпатлёвка, акриловые грунты.

Правила использования:

- Перемешать компоненты до получения однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя.
- Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки.
- Наносить шпателем слой толщиной до 3 мм.
- Минимальная температура нанесения +10°C.

Цвет:

Бежевый.

Содержание летучих органических веществ:

- VOC II/V/b допустим.*=250 г/л
- VOC =90 г/л

Чистка инструментов:

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Шпатлёвка: 24 месяца при температуре 20°C.

Отвердитель: 18 месяцев при температуре 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда:

Согласно Карте характеристики данного продукта.